

INSTRUÇÕES PARA TROCA DO PLUG ADAPTADOR 24/28VCC, PN 28.00.3312.

**FABRICANTE: SUPERSOM IND. E COM. LTDA.
TELEFONE 31 3371-1944**


Retire o plug antigo e instale o novo conforme instruções abaixo:



Corte o cabo atrás do plug antigo ou dessolde-o.

Descasque aproximadamente 40 mm da ponta do cabo, acerte as pontas de fios e amarre a ponta com solda branca em fio.

Passa pasta de soldar no cabo.



Colocar um pouco de pasta de solda no interior do pino.

Aquecer o pino com maçarico de longe ou com um ferro de solda de grande potência.

Colocar solda em barra até a camada de pasta derretida ficar aproximadamente a 2 cm, da borda.



Coloque o cabo e empurre-o à medida que for cedendo, até atingir o fundo.

Alinhar o cabo quando estiver totalmente introduzido.

A solda deve ficar tampando as bordas



Esfriar após a soldagem, com um pano molhado, para não abalar a solda.



Dê acabamento com lima nas laterais onde pode ter escorrido solda.



Faça polimento nas laterais e nas pontas com Bom-Bril.



Coloque o tubo isolante, com o furo do parafuso para fora, e alinhado com a rosca no pino. Caso não entre acerte e alinhe o cabo com o pino, empurre o tubo até o furo ficar centrado com a rosca. Coloque o parafuso e aperte-o .

SAC Serviço de Apoio ao Consumidor
31 3371-1944